This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

中 華 民 國 專 利 公 報 (19)(12)

(日)公告編號:367759

(4)中華民國88年(1999)08月21日

第 刑

全 5 頁

(51) In 4 - C 1 6 : A47C1/024

3/026

(54)名 醇:樹公樟調葉機構改良

(21)申 額 奥 號:882,00555

(22)申請日期:中華民國88年(1999)01月14日

(72) 倒 作 人: 邱亚芳

台北市大安區雲和街七十七之一號。

〔71〕中 請 人; 厚銅賽樂有限公司

台北市大安區雲和街七十七之一號

(四)代。 理 人:林殷胜 先生

I

[57]申請專利範圍:

1.一種辦公椅調整機構改良,其主要構件
包含有:

一蓋板之一側則供一撥桿之穿入,該蓋 板之頂面設有一凹陷部:

一擊動件兩端對稱形成頂塊,而底部設有一凸部:

一擺座係設有一容置槽,以供上述擊動件之擺放,並與蓋板相互樞區,而其中一側則供撥桿之穿入,並與擊動件之凸部產生卡面,另外擺座一中間部位凹設有一缺槽,該缺槽係配合擊動件之頂塊產生移動狀態之設置,而於擺座之一端穿設有一扣孔,該扣孔主要係用以扣合一項蓋;

一頂蓋之一端係設有一句部以扣固於擺座之扣孔,該頂蓋主要係蓋合於彈性體之一端,該彈性體之另一端係容入一具容置盤之容座,而藉由頂蓋與容座之蓋合,使得彈性體完全包覆於內部,並配合一螺絲鎖固於擺座下方;

利用上述之結構俾使撥桿帶動掣動件對 蓋板之凹陷部產生完全鎖固之功能,而 不會發生搖晃之結構者。

- 2.如專利範圍第1項所述之辦公椅調整機 5. 構改良,其中蓋板上設有一穿孔,該蓋 板之兩側對應設有一樞孔適可供…樞桿 之穿設,而其中一側則設有一長條形孔 以供一撥桿之穿入。
- 3.如專利範圍第1項所述之辦公椅調整機 10. 構改良,其中撥桿之一端開設有兩道缺 口。
 - 4.如專利範圍第1項所述之辦公掎調整機 構改良,其中掣動件之凸部下方內綠設 有一圓孔,該圓孔並接設有一較小之端
- 15. 槽,該溝槽適可配合撥桿之缺口產生卡 合。
 - 5.如專利範圍第1項所述之辦公椅調整機構改良,其中擺座於容置楷兩側亦對應 蓄板設有供樞桿穿設之樞孔,而其中一

20. 侧則設有一穿孔可供撥桿之穿入。

10.

3

6. 如專利範圍第1項所述之辦公椅調整機 構改良,其中容置罄之外緣係環設分布 有卡溝,該卡溝係與一容座產生卡園 其中容壓之內緣係對應環設有凸肋,並 先置放一螺帽與容置盤之卡溝產生緊 之卡園配合,俾使螺帽置放於容置盤與 容壓之間,而藉由頂蓋與容壓之養合 使得彈性體完全包覆於內部,再利用螺 絲穿過蓋板之穿孔鎖固於容座內之螺 帽,而達到彈性裝置結合於擺座下方。 圖式簡單說明:

> 第一圓:為本創作之立體外觀圖: 第二圖:為本創作內部之立體組合

圖:

第三圖:為本創作之立體分解圖;

第四圖:為本創作之彈性體完全包 · 覆於內部之結合狀態之上視圖:

第五**阅**:為本創作之彈性體完全包 覆於內部之結合狀態之剖視園:


第六圖:為本創作辦公椅可前後擺動搖晃之狀態剖視圖:

第七圖:為本創作辦公椅停止搖晃 之鎖固狀態之剖視圖:

第八圖:為習用辦公椅可前後擺動 搖晃之狀態剖視圖:

第九圖:為習用辦公椅停止搖晃之 鎖固狀態卻依然會產生搖晃之剖視圖:

第十圖:為習用辦公椅之彈簧僅有 局部是包覆於底蓋中、其餘的部位完全外 15. 露之狀態剖視圖。



第一圖

